


Feuille1

PLANNING				
Durées (en minutes)	10	20	30	40
Liste des tâches				
Découpe de l'axe du haut	■			
Collage de la plaque métallique		■		
Collage de la charnière du haut		■		
Séchage de la charnière du haut		■	■	
Découpe de l'axe du bas	■			
Usinage porte et charnières	■	■		
Collage de la charnière du bas		■		
Séchage de la charnière du bas		■	■	
Assemblage final			■	

Chaque case correspond à 1 minute. Colorer le nombre de cases correspondant à la durée de chaque tâche.

Feuille1



Page 2